

Sehr geehrter Kunde,

Ein fehlerfreier Inhalt unserer Lehrbücher liegt uns am Herzen.
Bitte fügen Sie dieses Blatt als Korrektur dem Band bei.
Folgende Fehler sind bekannt.

Errata zum Band 021.1 Flugzeugkunde

Version 4.280110

S.63	Am Ende der Seite, zweitletzte Zeile: ,geringeren' gegen ,größeren' tauschen
S.83	Erster Abschnitt unter Blow-out Panels, zweiter Satz, hinter dem Wort ,Durchbruch': „...nach außen in der Druckkabine im darunter liegenden, ebenfalls bedruckten Laderaum entsteht.“
S.123	Hinter ,des ungebremsten Rades' Fußnote ergänzen: Die Winkelgeschwindigkeiten werden dabei natürlich vorher auf den gleichen Radumfang normiert.

K.L.S. Publishing, Köln

<http://klspublishing.de/>

<mailto:info@klspublishing.de>