

Sehr geehrter Kunde,

Ein fehlerfreier Inhalt unserer Lehrbücher liegt uns am Herzen.

Bitte fügen Sie dieses Blatt als Korrektur dem Band bei.

Folgende Fehler sind bekannt.

Errata zum Band 033 Flugplanung

Korrekturen ab Version K3.27.07.15

S.43	In der Tabelle unten Zeile 6 Der TAS-Wert 105 ist falsch. Der korrekte Wert lautet 115 Knoten.
------	--

K.L.S. Publishing, Köln, <mailto:info@klspublishing.de>