

Sehr geehrter Kunde,

Ein fehlerfreier Inhalt unserer Lehrbücher liegt uns am Herzen.

Bitte fügen Sie dieses Blatt als Korrektur dem Band bei.

Folgende Fehler sind bekannt.

## **Errata zum Band 062 Funknavigation**

### Korrekturen ab Version 1.10.02.12FR

S.148	Im ersten Absatz sind die Frequenzen verkehrt herum zugeordnet. Es muss heißen: Die in Anflugrichtung <u>rechte</u> Keule ist mit 150 Hz amplitudenmoduliert und die <u>linke</u> Keule ist mit 90 Hz amplitudenmoduliert.
-------	--

K.L.S. Publishing, Köln, <mailto:info@klspublishing.de>